



*Agenzia Nazionale*

PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI  
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

RDO nr. 1926273  
Allegato nr. 1  
"CAPITOLATO TECNICO"

## Capitolato tecnico

---

Oggetto Appalto: Procedura negoziata ex art. 36 -co. 2 D.Lgs. n.50/2016. Acquisizione tramite MEPA/CONSIP con RDO del servizio di riparazione della serranda del garage della sede ANBSC di Palermo – CIG: ZC823077D1

---

L'attività consiste nel ripristino della funzionalità di una serranda (della quale si allega foto) che da accesso ad un garage la cui luce d'accesso è h 2,50 - L 3,20, che presenta le seguenti problematiche:

- 1) Quando si alza o si abbassa, si inclina da un lato;
- 2) Ha 4 fasce deformate.

Probabili cause del problema:

Rottura di una molla e 4 fasce deformate in quanto colpite da un'autovettura in fase di manovra.